

歌林股份有限公司 公告

本公司產品「歌林烘碗機」(機型：TK-390SV)檢修活動說明

- 一、本公司日前接獲烘碗機供應廠商通知於民國 94 年所代工生產製造之「歌林烘碗機(機型：TK-390SV)」(下稱本產品)，判定係因季節性因素造成部分地區電壓異常升高，影響某一批電容器的穩定性，產生積熱、溫昇，導致操作面板有燻黑、冒煙之現象。
- 二、為確保消費者權益及使用安全，本公司特委由「瑞林科技股份有限公司」(下稱瑞林公司)安排免費到府檢修服務，本次檢修機型及製造序號如下：

機 型	製 造 序 號	備 註
TK-390SV	0503013000~0510017600	機型、序號皆標示於機體側面規格貼紙

- 三、本次檢修活動本公司將負擔檢修及更換零件之費用，並對於換修之零組件提供自換修日起 1 年之電容保固服務。恕不接受更換其他機型及退費。
- 四、為使本次檢修活動能圓滿順利進行，請直接與本公司或瑞林公司連絡，便儘速安排免費檢修事宜，並呼籲消費者若府上烘碗機符合上述機型及序號，在檢修完成之前請暫停使用。

連絡方式如下：

***瑞林科技股份有限公司**
電話：(02) 8287-6668 免付費服務專線：0800-066-628

***歌林總公司電話：(02) 2314-3151**
消費者諮詢專線：0800-231-758