

# 歌林除濕機檢修公告

## 歌林除濕機 KJ-K50B、KJ-K105B、KJ-J60B 檢修說明

本公司接獲除濕機製造廠商通知，此二型除濕機主機板因繼電器不穩定，於使用中可能造成機器主基板過熱現象。然本公司為確保消費者權益與安全，將配合檢修於92年1月至94年6月間生產製造之除濕機，本公司將一律予以免費檢修及更換零件以確保消費者使用安全。至於歌林其他機種除濕機則無任何安全顧慮，敬請放心。

### 檢修機型及製造序號

機型	序號	備註
KJ-K50B	20103201-20103700 0302000001-0505006500	機型、序號皆於標示於機體背面規格貼紙
KJ-K105B	0302000001-0505012000	
KJ-J60B	0501005501-0506008000	

### ◎ 注意 ◎

- 請消費者先確認製造序號，依上表所公告特定時間內製造之機器，才需要檢修。
  - 本公司提供免費檢修及更換基板服務。
  - 凡換修基板的除濕機自換修日起，本公司延長一年基板保固服務。
- ◎ 請留下資料，本公司服務人員將立即與你聯絡，以便到府服務◎

### kolin 歌林除濕機

**機型：KJ-K105B**

除濕能力 **5 l/d (27°C, 60%RH)**  
**10 l/d (30°C, 80%RH)**

電源 **110V a.c. 60Hz**

消耗功率 **230W/3.2A**

使用環境溫度 **5°C ~ 35°C**

冷媒 **R134a, 105g**

淨重 **12.4kg**

**配線圖**

**注意**

- 機背應與牆壁距離5公分以上，以利入風
- 入風口與出風口請勿遮擋
- 勿讓物件塞入或伸入出風口內
- 大約每使用兩星期，檢查/清洗巨龍濾網一次
- 水箱燈亮時，請檢查水箱，倒水清洗，並放回原位
- 本機適用範圍為5°C~35°C。至溫5°C以下時請勿運轉除濕，以免機內結霜。

**歌林股份有限公司** 台北市重慶南路一段88號10樓  
TEL: (02)2314-3151

序號：0302000001

製造年份：2006

生產國別：中華民國

機型

KJ-K50B      KJ-K105B      KJ-J60B

服務時間	
專線服務 <b>0800-066-628</b>	週一 - 週五 08:30~18:30
	週六 08:30~17:30

生產序號

## 各地服務站一覽表

101.03.30

服務站	電話代表號	地址
台東站	(089)327-377	95041 台東縣台東市南昌街112巷16號
花蓮站	(03)852-9191	97349 花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號
羅東站	(03)954-3248	26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
基隆站	(02)2424-8916	20345 基隆市文化路221-5號
北東站	(02)2788-5450	11568 台北市南港區新民街91號
北西站	(02)2303-2814	10070 台北市和平西路二段92-1號
中和站	(02)2244-5628	23576 新北市中和區板南路112號
三重站	(02)8985-7355	24155 新北市三重區仁政街92號
中壢站	(03)463-8715	32066 桃園縣中壢市成章二街10號
新竹站	(03)536-2450	30057 新竹市東大路三段576號
苗栗站	(037)321-221	36048 苗栗縣苗栗市至公路481號
中海站	(04)2350-4471	40850 台中市工業區20路39號
台中站	(04)2241-3763	40654 台中市北屯路429號
彰化站	(04)751-3774	50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號
南投站	(049)223-3483	54050 南投縣南投市中興路346號
虎尾站	(05)631-0177	63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號
嘉義站	(05)268-6574	60842 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號
台南站	(06)280-4061	70451 台南市和緯路三段373號
高雄站	(07)761-2976	80253 高雄市光華一路148-2號
屏東站	(08)732-5225	90063 屏東縣屏東市忠孝路124號
澎湖站	(06)921-1099	88056 澎湖縣馬公市西文里173號